

抢 修

2001年8月的一天，大雨滂沱。雨水冲开了过去采金遗留的废井井口，透到了蚕庄金矿的井下生产区。

由于雨大水急，顷刻间，井下诸多的设备设施，被雨水淹没，生产被迫停止。

接到险情报告后，矿长张善堂、副矿长刘延峰等，立即带人下井，进行抢险。到了三中段、六中段发现，井水已经齐腰深，水泵房已经被淹没，线路也不通了。

机动科副科长冯希平立即安排人员，从井上放下潜水泵，接通电源后，开始排水。

14个小时后，积水全部抽完了，只剩下一层厚厚的淤泥。潜水泵刚停下，冯希平就带着维修人员，蹚着稀泥，着手维修设备，整修设施，恢复线路。饿了，就让井上送点吃的；困了，就地打个盹。焊工、钳工、管道工、电工等轮番上阵，歇人不歇马。到了第四天中午，井下的设备又重新开启，恢复运行起来。

冯希平等人在井下连续工作了70多个小时。看着欢快运转的设备，他们会心地笑了。